

"ZIELONE" MIEJSCE REKREACYJNO - EDUKACYJNE NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17 W GDYNI

- stan obecny -



BARIERY ARCHITEKTONICZNE W DRODZE NA BOISKO



BETONOWY PLAC NIEPRZYSTOSOWANY DO UCZNIÓW Z OGRANICZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI PORUSZANIA



BARIERY ARCHITEKTONICZNE W DRODZE NA BOISKO



BARIERY ARCHITEKTONICZNE



ZNISZCZONE ELEMENTY ARCHITEKTURY