


# SĄSIEDZKI ZIELENIEC

przy Warszawskiej

# SĄSIEDZKI ZIELENIEC NA DZIAŁKACH LEŚNYCH

## KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA





Wykonanie placyku z ławkkami



Wykonanie nowych ścieżek mineralnych  
po śladzie istniejących przedeptów



Wykonanie nowych ścieżek mineralnych  
po śladzie istniejących przedeptów



Wykonanie nowych ścieżek mineralnych  
po śladzie istniejących przedeptów



Pielęgnacja istniejącej zieleni  
usunięcie dzikich gałązek, przycięcie krzewów

A photograph of a lush green garden. In the foreground, a large, thick, brown tree trunk lies horizontally across the grass. To the left, a large, gnarled tree trunk stands upright. The background is filled with dense green foliage and several other trees. A small, dark structure is visible behind the trees on the left. The overall scene is a dense, overgrown garden.

Pielęgnacja istniejącej zieleni  
uporządkowanie powalonych drzew





Nowy trawnik



Nowy trawnik